

Anleitung Weihnachtliche Gießformen - Weihnachtszauber

Krippe



| Verwendetes Material: | Artikelnummer | Menge |
|---|---------------|-------------|
| Silikonform – Krippe, 2 Formen ca. 145 x 260 mm, 11 Motive, Größe ca. 30 - 110 mm, ca. 15 mm hoch, 2er-Set Materialbedarf: ca. 1050 g Kreativ-Beton, ca. 650 g Schmuck-Beton, ca. 730 g Raysin, ca. 650 g Gießpulver, ca. 370 g Resin, ca. 580 g Gießseife | 669055 | 1 |
| Rayher Raysin 200 – Gießpulver lufthärtend, weiß, 1000 g | 810892 | 1 oder |
| CREARTEC Feinbeton für Schmuck, grau, 1500 g | 619692 | 1 |
| Rayher Raysin 200 – Gießpulver lufthärtend, weiß, 4 kg | 810906 | nach Bedarf |
| Rayher Raysin 200 – Gießpulver lufthärtend, weiß, 10 kg | 822569 | nach Bedarf |
| CREARTEC Feinbeton für Schmuck, grau, 3 kg | 608806 | nach Bedarf |
| CREARTEC Trennmittel für Gießmassen 100 ml | 480666 | 1 |
| POSCA Marker PC-5M, 4 Farben in weiß, schwarz, gold, silber, Malspitze 1,8 - 2,5 mm, 4er-Set | 615975 | 1 |
| Kiefersperrholz ca. 300 x 600 x 8 mm, natur, 1 Stück | 724063 | 1 |
| Marabu - do it Glanzspray 150 ml, silber | 568706 | 1 |
| Marabu - do it Glanzspray 150 ml, gold | 568717 | 1 |
| Micro LED – Lichterkette, 100 LEDs, Innen- und Außenbereich, warmweißes Licht, Lieferung ohne 3 Mignon-Batterien 1,5 V (AA) | 648343 | 1 |
| VARTA Longlife Batterien, 1,5 V Mignon Alkaline (AA), 4 Stück | 210533 | 1 |
| UHU Bastelkleber transparent, 90 g | 300100 | 1 |
| Empfohlenes Werkzeug: | Artikelnummer | Menge |
| Nitril-Einweghandschuhe, 200 Stück, Größe M | 633531 | nach Bedarf |
| Nitril-Einweghandschuhe, 200 Stück, Größe L | 633542 | nach Bedarf |
| Holzspiralbohrer-Satz, Holzbohrersatz mit Zentrierspitze, Größe: ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm, 8er-Set | 304230 | 1 |
| Benötigtes Werkzeug: | | |
| Unterlage, Stift, Lineal, Schere, Borstenpinsel, Wasserbecher, Küchenrolle, Küchenwaage, Messbecher, Mischbecher, Spachtel, Schleifpapier, Laub- oder Dekupiersäge, Bohrmaschine mit Holzbohrer (ca. ø 3 mm), Klebeband | | |

Anleitung

Gießmodelle





1. Die beiden Gießformen des Krippe-Sets mit Trennmittel ausstreichen (Produktanleitung beachten). Auftrag trocknen lassen.
2. Je nach Wahl Gießpulver Raysin oder Feinbeton mit Wasser nach Produkthanleitung mischen.
3. Gießmasse in die Gießform füllen.
4. Etwas an der Gießform rütteln, damit die Luftblasen entweichen.
5. Gießmasse an der Luft aushärten lassen, Modelle nach dem Trocken aus der Gießform nehmen.
6. Nochmals Restfeuchte entweichen lassen.



6. Krippe und Figuren mit den POSCA-Stiften nach Wunsch bemalen.



Stern



1. Mit einem Stift einen Stern (ca. 24 x 58 cm) auf die Sperrholzplatte zeichnen.
2. Auf die restliche freie Holzfläche zwei Dreiecke (für Aufsteller, ca. 8 x 8 cm) malen.
3. Alle drei Teile mit Laub- oder Dekupiersäge aus der Holzplatte sägen.
4. Mit Schleifpapier die Kanten der Holzteile nacharbeiten.
5. Stern auf Vorder- und Rückseite mit Gold- und/oder Silberspray lackieren, ebenso die beiden Aufsteller.
6. Farbauftrag trocknen lassen.
7. Mit Bohrmaschine und Holzbohrer (ca. \varnothing 3 mm) die Löcher für die Lämpchen der Lichterkette bohren.



8. Beide Aufsteller (Dreiecke) mit Bastelkleber an die Rückseite des Sterns kleben.
9. Batterien in die Lichterkette einlegen und prüfen.
10. Einzelne Lämpchen der Lichterkette, von der Rückseite nach vorne durch die Bohrungen stecken.
11. Evtl. auf der Rückseite das Lampenkabel mit Klebeband fixieren.

12. Gegossene Krippe und Figuren vor dem Stern dekorieren. (Anwendungsbeispiele sind mit Raysin oder mit Feinbeton gefertigt.)



Lichthäuser



| Verwendetes Material: | Artikelnummer | Menge |
|--|---------------|-------------|
| Silikonform – Lichthäuser, 1 Form ca. 145 x 260 mm, 4 Motive, Größe ca. 55 - 100 mm, ca. 15 mm hoch, 1 Stück Materialbedarf: ca. 400 g Kreativ-Beton, ca. 240 g Schmuck-Beton, ca. 280 g Raysin, ca. 240 g Gießpulver, ca. 140 g Resin, ca. 220 g Gießseife | 669066 | 1 |
| Rayher Raysin 200 – Gießpulver lufthärtend, weiß, 1000 g | 810892 | 1 oder |
| CREARTEC Feinbeton für Schmuck, grau, 1500 g | 619692 | 1 |
| Rayher Raysin 200 – Gießpulver lufthärtend, weiß, 4 kg | 810906 | nach Bedarf |
| Rayher Raysin 200 – Gießpulver lufthärtend, weiß, 10 kg | 822569 | nach Bedarf |
| CREARTEC Feinbeton für Schmuck, grau, 3 kg | 608806 | nach Bedarf |
| CREARTEC Trennmittel für Gießmassen 100 ml | 480666 | 1 |
| CREARTEC Silberkies, fein, ca. 0,5 - 1,5 mm, 70 g | 665992 | 1 |
| CREARTEC Silberkies, grob, ca. 2,5 - 4,0 mm, 70 g | 666002 | 1 |
| CREARTEC Goldkies, fein, ca. 0,5 - 1,5 mm, 70 g | 666013 | 1 |
| CREARTEC Goldkies, grob, ca. 2,5 - 4,0 mm, 70 g | 666024 | 1 |
| Marabu Artist Metallic Acrylfarben – Set, silber, gold, kupfer, schwarz, 4er-Set | 652609 | 1 |
| Empfohlenes Werkzeug: | Artikelnummer | Menge |
| Nitril-Einweghandschuhe, 200 Stück, Größe M | 633531 | nach Bedarf |
| Nitril-Einweghandschuhe, 200 Stück, Größe L | 633542 | nach Bedarf |
| Maskingtape - Klebeband Set, ca. 50 m lang, ca. 19/25/50 mm breit, 3er-Set | 327564 | 1 |
| Pinsetset, 2 flache Kunsthaarpinsel in Gr. 6, 10 1 runder Kunsthaarpinsel in Gr. 4, 3er-Set | 469140 | 1 |
| Benötigtes Werkzeug: | | |
| Unterlage, Schere, Rund- und Borstenpinsel, Wasserbecher, Küchenrolle, Küchenwaage, Messbecher, Mischbecher, Spachtel, Tuch, Schleifpapier, Klebeband | | |

Anleitung

Lichthäuser aus Raysin

1. Die Gießform mit Trennmittel ausstreichen (Produktanleitung beachten). Auftrag trocknen lassen.
2. Gießpulver Raysin nach Produkthanleitung mit Wasser mischen.
3. Gießmasse in die Gießform füllen.
4. An der Gießform rütteln, damit die Luftblasen entweichen.
5. Gießmasse an der Luft aushärten lassen, nach dem Trocken Häuser aus der Gießform nehmen.
6. Nochmals Restfeuchte entweichen lassen.
7. Für gerade Farbkanten, Farbfläche mit Klebeband begrenzen.
8. Fläche mit Acrylfarbe gold oder silber bemalen.
9. Klebeband abziehen, Farbauftrag trocknen lassen.



Lichthäuser aus Feinbeton

1. Die Gießform mit Trennmittel ausstreichen (Produktanleitung beachten). Auftrag trocknen lassen.
2. Feinbeton nach Produkthanleitung mit Wasser mischen.
3. Gold- und/oder Silberkies in die Gießform streuen.
4. Gießmasse in die Gießform füllen.
5. An der Gießform rütteln, damit die Luftblasen entweichen.
6. Gießmasse an der Luft aushärten lassen, Häuser nach dem Trocken aus der Gießform nehmen.
7. Nochmals Restfeuchte entweichen lassen.
8. Mit Schleifpapier die Oberfläche der Häuser bearbeiten, damit Gold- und Silberkies vom Betonschleier befreit werden.
9. Mit einem nebelfeuchten Tuch den restlichen Staub von der Oberfläche nehmen.



Rentierfreunde



| Verwendetes Material: | Artikelnummer | Menge |
|--|---------------|-------------|
| Silikonform – Rentierfreunde, 1 Form ca. 145 x 260 mm, 6 Motive mit kleinen Zapfen für Aufhängelöcher, Größe ca. 50 - 85 mm, ca. 7 mm hoch, 1 Stück Materialbedarf: ca. 170 g Kreativ-Beton, ca. 100 g Schmuck-Beton, ca. 120 g Raysin, ca. 100 g Gießpulver, ca. 60 g Resin, ca. 100 g Gießseife | 669077 | 1 |
| Rayher Raysin 200 – Gießpulver lufthärtend, weiß, 1000 g | 810892 | 1 oder |
| CREARTEC Feinbeton für Schmuck, grau, 1500 g | 619692 | 1 |
| Rayher Raysin 200 – Gießpulver lufthärtend, weiß, 4 kg | 810906 | nach Bedarf |
| Rayher Raysin 200 – Gießpulver lufthärtend, weiß, 10 kg | 822569 | nach Bedarf |
| CREARTEC Feinbeton für Schmuck, grau, 3 kg | 608806 | nach Bedarf |
| CREARTEC Trennmittel für Gießmassen 100 ml | 480666 | 1 |
| Marabu Artist Metallic Acrylfarben – Set, silber, gold, kupfer, schwarz, 4er-Set | 652609 | 1 |
| POSCA Marker PC-5M, 4 Farben in weiß, schwarz, gold, silber, Malspitze 1,8 - 2,5 mm, 4er-Set | 615975 | alternativ |
| CREARTEC Silberkies, fein, ca. 0,5 - 1,5 mm, 70 g | 665992 | 1 |
| CREARTEC Silberkies, grob, ca. 2,5 - 4,0 mm, 70 g | 666002 | 1 |
| CREARTEC Goldkies, fein, ca. 0,5 - 1,5 mm, 70 g | 666013 | 1 |
| CREARTEC Goldkies, grob, ca. 2,5 - 4,0 mm, 70 g | 666024 | 1 |
| Dekokordel – Cordonnet ca. ø 1 mm x 20 m, gold | 477009 | 1 |
| Dekokordel – Cordonnet ca. ø 1 mm x 20 m, silber | 477010 | 1 |

| Empfohlenes Werkzeug: | Artikelnummer | Menge |
|--|---------------|-------------|
| Nitril-Einweghandschuhe, 200 Stück, Größe M | 633531 | nach Bedarf |
| Nitril-Einweghandschuhe, 200 Stück, Größe L | 633542 | nach Bedarf |
| Pinselset, 2 flache Kunsthaarpinsel in Gr. 6, 10 1 runder Kunsthaarpinsel in Gr. 4, 3er-Set | 469140 | 1 |
| Benötigtes Werkzeug: | | |
| Unterlage, Schere, Rund- und Borstenpinsel, Wasserbecher, Küchenrolle, Küchenwaage, Messbecher, Mischbecher, Spachtel, Tuch, Schleifpapier, Sticknadel | | |

Anleitung

Anhänger aus Raysin

1. Die Gießform mit Trennmittel ausstreichen (Produktanleitung beachten). Auftrag trocknen lassen.
2. Gießpulver Raysin nach Produkthanleitung mit Wasser mischen.
3. Gießmasse in die Gießform füllen.
4. An der Gießform rütteln, damit die Luftblasen entweichen.
5. Gießmasse an der Luft aushärten lassen, nach dem Trocken Figuren aus der Gießform nehmen.
6. Nochmals Restfeuchte entweichen lassen.
7. Figuren mit Acrylfarbe oder mit den POSCA-Stiften bemalen, Farbauftrag trocknen lassen.
8. Dekokordel in gewünschter Länge abtrennen.
9. Mit einer Sticknadel die Kordel durch die Bohrung der Figur ziehen.
10. Beide Kordel-Enden verknoten.



Anhänger aus Feinbeton

1. Die Gießform mit Trennmittel ausstreichen (Produktanleitung beachten). Auftrag trocknen lassen.
2. Feinbeton nach Produkthanleitung mit Wasser mischen.
3. Gold- und/oder Silberkies in die Gießform streuen.
4. Gießmasse in die Gießform füllen.
5. An der Gießform rütteln, damit die Luftblasen entweichen.
6. Gießmasse an der Luft aushärten lassen, nach dem Trocken Figuren aus der Gießform nehmen.
7. Nochmals Restfeuchte entweichen lassen.
8. Mit Schleifpapier die Oberfläche der Häuser bearbeiten, damit Gold- und Silberkies vom Betonschleier befreit werden.
9. Mit einem nebelfeuchten Tuch den restlichen Staub von der Oberfläche nehmen.
10. Dekokordel in gewünschter Länge abtrennen.
11. Mit einer Sticknadel die Kordel durch die Bohrung der Figur ziehen.
12. Beide Kordel-Enden verknoten.



Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht das OPITEC-Kreativteam!